IMG_1505.JPG

11/2/2009

IMG_1508.JPG
First bucket of export material being loaded in tandem truck.
11/2/2009

IMG_1509.JPG

11/2/2009

IMG_1512.JPG
SPWI water truck sprinkling the haul road for dust control.
11/2/2009

IMG_1517.JPG

11/2/2009

IMG_1525.JPG

11/2/2009

IMG_1527.JPG

11/2/2009

IMG_1529.JPG
Sweeping on La Jolla Shores Drive.
11/2/2009

IMG_1533.JPG

11/3/2009

IMG_1537.JPG
Stabilized construction entrance.
11/3/2009

IMG_1549.JPG
Stabilized construction entrance daily maintenance.
11/3/2009

IMG_1554.JPG

11/3/2009

IMG_1557.JPG

11/3/2009

IMG_1558.JPG

11/3/2009

IMG_1574.JPG
Sweeping on La Jolla Shores Drive.
11/3/2009

IMG_1580.JPG

11/4/2009

IMG_1583.JPG

11/4/2009

IMG_1584.JPG

11/4/2009

IMG_1588.JPG

11/4/2009

IMG_1591.JPG

11/4/2009

IMG_1594.JPG

11/4/2009

IMG_1597.JPG
Sweeping on La Jolla Shores Drive.
11/4/2009

IMG_1600.JPG

11/4/2009

IMG_1601.JPG

11/4/2009

IMG_1603.JPG

11/4/2009

IMG_1607.JPG
Stabilzed construction entrance.
11/5/2009

IMG_1610.JPG

11/5/2009

IMG_1615.JPG

11/5/2009

IMG_1619.JPG
Water truck for dust control.
11/5/2009

IMG_1626.JPG

11/5/2009

IMG_1629.JPG
Sweeping for dust control on La Jolla Shores Drive.
11/5/2009

IMG_1631.JPG
Miramar Landfill.
11/5/2009

IMG_1638.JPG

11/6/2009

IMG_1639.JPG
Existing material. Siltstone.
11/6/2009

IMG_1644.JPG

11/6/2009

IMG_1645.JPG

11/6/2009