IMG_6512.JPG
Site East looking West

IMG_6405.JPG
South Elevation

IMG_6453.JPG
Level 3 Plaza. Stucco Brown coat compete

IMG_6470.JPG
Grading South side by Tech tank

IMG_6475.JPG
Site wall excavatin and hoe ram Northwest corner

IMG_6439.JPG
East wall Note: Plywood window protection above fill

IMG_6497.JPG
Drilling for verification soil nail South face

IMG_6494.JPG
Drill hole

IMG_6514.JPG
Verification soil nail(1 of 2) complete

IMG_6449.JPG
Cooling tower roof

IMG_6464.JPG
Roof solar clips

IMG_6467.JPG
Solar clips

IMG_6466.JPG
Solar clips

IMG_6395.JPG
Rech tank view window

IMG_6404.JPG
Installing view window

IMG_6422.JPG
View window partialy installed

IMG_6423.JPG
Close up of jamb

IMG_6427.JPG
Tech tank piping inlet

IMG_6398.JPG
Expansion joint

IMG_6400.JPG
Expansion joint

IMG_6385.JPG
Window wall at level 2 Sout office

IMG_6504.JPG
Aquaria Equipment

IMG_6505.JPG
Aquaria Equipment

IMG_6507.JPG
Freezer installtion resumed Rom 120

IMG_6520.JPG
Conpressor rrom

IMG_6519.JPG
Chiller rrom

IMG_6521.JPG
Boiler room

IMG_6522.JPG
Boiler room unconnected flue

IMG_6518.JPG
Tech tank support level 2

IMG_6524.JPG
Tech tank support level 1

IMG_6479.JPG
Restroom waterproofing

IMG_6386.JPG
Leve I2 South office

IMG_6482.JPG
Office glass fronts level 3 North

IMG_6483.JPG
Head connections

IMG_6484.JPG
Glass front head

IMG_6472.JPG
Lab areas