IMG_4959.JPG
Site view East to West

IMG_4963.JPG
Site view North to South

IMG_4968.JPG
LSD North

IMG_4939.JPG
North side

IMG_4971.JPG
West side

IMG_4978.JPG
Southwest building entrance

IMG_4979.JPG
Garage entrance

IMG_5003.JPG
Installed Building sign

IMG_4938.JPG
East side

IMG_4941.JPG
Top of retaining wall East side

IMG_4977.JPG
Entrance

IMG_4987.JPG
Entry pool

IMG_4991.JPG
Plaza looking North

IMG_4990.JPG
Level 4 East courtyard pedestrian coating complete

IMG_4913.JPG
Roof punch list

IMG_4988.JPG
Rm 263 storage rack ongoing installation

IMG_4919.JPG
Pump repair level 1 tech tank support

IMG_4925.JPG
Installing ADA access

IMG_4934.JPG
Office area

IMG_4982.JPG
Tech tank level 1

IMG_4984.JPG
Aquaria



IMG_4986.JPG
I T room

IMG_5017.JPG
Installing tactile srips

IMG_4929.JPG
Just another morning in paradise